



Changelog EvoControl EvoDry RD

1 — Senaste uppdatering: 25 October 2022

Acetec AB

Innehållsförteckning

1. Programversion	1
2. Uppdatera programvara	5
3. Manual EvoControl RD	6

1. Programversion



Inställda värden ändras inte vid en programuppdatering.

2022-07-011

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Delat upp prioritetsordning för externa ingångar (parameter 470-472), Spar-Extern 2 (plint 1-6) / Stopp (plint 7-8) / Brand (9-10).

Bugg:

- Om man valt "Auto" i tidur måste knapp "Auto" också vara aktiv.

2022-04-12

Allmänt:

- Interna förbättringar.
- Justerade texter i manöverpanelen.
- Större nätverksbuffert.
- Omdirigering av EvoCloud.

Nytt:

- Utsignal för fuktavvikelse, plint 36, kan t.ex. användas för att ändra extern ventilation.

Bugg:

2021-11-09

Allmänt:

- Interna förbättringar.
- Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:

- Parameter för "Förenklad manöverpanel", (innebär att meny Drift och Tidur saknas och ersatts

med kapacitetsknapparna i visningsmenyn).

Bugg:

2021-10-25

Allmänt:

- Interna förbättringar.
- Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:

- Går att slå av interna fuktsensorn och använda enbart extern fuktgivare istället.

Bugg:

- Manöverpanelen uppdaterar fukt och temperatur värden även när manöverpanelen är i skärmsläcknings mode.
- Minskat flimmer i vissa manöverpaneler, annan lösning är att öka ljusstyrkan till 100% (parameter 5110).

2021-08-27

Allmänt:

- Interna förbättringar.
- Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:

- Förbättrad kontroll av kommunikation med manöverpanelen.
- Enklare återstart av tidur efter tillfällig överstyrning, ett tryck på tidursknappen räcker.
- Fler informationsrutor visas vid "otillåtna" tryck på manöverpanelen.

Bugg:

2021-06-23

Allmänt:

- Interna förbättringar.
- Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:

- Ställbar start och stop hysteres.

Bugg:

- Vid "sista input" och "extern stop" eller "extern brand" går det inte starta om aggregatet.
Lösning: Vid "extern stopp" = håll in stopp knappen i 2 sekunder sen går starta aggregatet. Vid "extern brand" = ändra priorning (parameter 470) till "PRIO" och spara byt sedan tillbaka till "SISTA" sen går starta aggregatet.

2021-02-26

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Nyproducerade aggregat visar besiktningsdag och driftsättningstid under "Systeminfo".

Bugg:

- Ingen.

2020-12-17

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Inget.

Bugg:

- Timerfunktionen "Autofläkt" fungerade ej korrekt.
- "Autofläkt" fungerade ej korrekt.

2020-11-26

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Urtorkningfunktion av rotor och avfuktare efter avfuktningsperiod.
- Efteravkyllning av avfuktare efter avfuktningsperiod.

Bugg:

- ModBus, går läsa ur fler än 16 "aktiva larm", nolla larmhistorik har nytt parameternummer 11005.

2019-11-04

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Förändrad skärmsläckare.

Bugg:

- Ingen.

2. Uppdatera programvara

Hämta senaste programversionen:

[Klicka här hämta fil.](#)

<https://www.dropbox.com/scl/fo/jtbiloke5y3tqiuvhqnf4/h?dl=0&rlkey=jwaz8x8yndmblr9uverjkt4t6>



Vid problem att ladda ner filen prova med en annan webbläsare!

Programuppdatering:

[Klicka här för PDF Instruktion hur man uppdaterar programversion.](#)

3. Manual EvoControl RD

[Klicka här för Manual.](https://www.manula.com/manuals/acetec-ab/evocontrol-evodry-rd/)

<https://www.manula.com/manuals/acetec-ab/evocontrol-evodry-rd/>